

Installation af PowerMoni Spot



1. Find PowerMoni Spot ID'et på enheden.
(Markeret med rødt ovenover).

Login på ReMonis online portal:
ReCalc.ReMoni.com og registrer enheden.



2. PowerMoni Spot aflæser fra punktet hvor CE-mærket er placeret på bunden.
Se billedet ovenover.

Montering på blødt kabel



3a. Kontroller at du har alt på billedet.

- (1) PowerMoni Spot, 1 stk.
- (2) Cable Fix, 1 stk.
- (3) Strips, 4 stk.



4a. Sæt PowerMoni Spot og Cable Fix fast om det kabel der skal måles på med strips. Monter PowerMoni Spot minimum 10 cm. fra andre kabler, større afstand ved tykkere kabler.

PowerMoni Spot er nu monteret.

Bemærk - Det anbefales at tilslutte ReMoni gateway før PowerMoni Spot.

Efter tilslutning af PowerMoni Spot kan der gå op til 60 minutter før de målte værdier er synlige på ReMonis online portal ReCalc.ReMoni.com.
Datablade på ReMonis produkter kan findes på hjemmesiden: ReMoni.com.

Montering på stift kabel



3b. Kontroller at du har alt på billedet.

- (1) PowerMoni Spot, 1 stk.
- (2) Strips, 4 stk.



4b. Sæt PowerMoni Spot fast om det kabel der skal måles på med strips. Monter PowerMoni Spot minimum 10 cm. fra andre kabler, større afstand ved tykkere kabler.

PowerMoni Spot er nu monteret.